




# SERVICE BULLETIN

PUBLICATION GROUP, AFTER SALES SERVICE DEP.  
MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE BV

<b>SERVICE BULLETIN</b>		No.: ESB-99E42-504	
		Datum: 1999-11-15	<Modell> <M/J>
<b>Betreff:</b>	KORREKTUR IN FEHLERSUCHE FÜR TÜRZENTRALVERRIEGELUNG	(EC,EXP) CARISMA	
<b>Gruppe:</b>	KARROSSERIE		
<b>KORREKTUR</b>	 O. Kai - E.V.P. & G.M. After Sales Service Dept.		

## 1. Beschreibung:

Diese Servicemitteilung informiert Sie, daß einige Druckfehler im Fehlersuchprozeß für das zentrale Türschloß korrigiert wurden.

## 2. Anwendbare Handbücher:

Handbuch	Pub. Nr.	Sprache	Seite(n)
'98 CARISMA Werkstatthanleitung Karrosserie	PWDE9502-B	(Englisch)	42-5
	PWDS9503-B	(Spanisch)	
	PWDF9504-B	(Französisch)	
	PWDG9505-B	(Deutsch)	
	PWDD9506-B	(Niederländisch)	
	PWDW9507-B	(Schwedisch)	
	PWDI96E1-B	(Italienisch)	

## 3. Einzelheiten:

