



SERVICE BULLETIN

SERVICE PUBLICATION & TRAINING
INTERNATIONAL AFTER-SALES DEPARTMENT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| SERVICE BULLETIN | | Nr.: MSB-02E11-002 | |
| | | Datum: 2002-08-14 | <Modell> (EC) ALLE |
| Betreff: BESTIMMUNG DER KOLBENGRÖSSEN-AUSWAHL | | <M/J> - | |
| Gruppe: MOTOR | Entwurf Nr.: 02EN503 | | |
| INFORMATION | INTERNATIONAL AFTER-SALES DEPARTMENT |  T. Inoue - Manager SERVICE PUBLICATION | |

1. Beschreibung:

Diese Servicemitteilung informiert Sie über das Kolbengrößen-Auswahlverfahren für Ersatzkolben.

2. Einzelheiten:

Kolbenauswahlverfahren

Beim Kolbenersatz ist sicherzustellen, daß ein Kolben mit einer angemessenen Kolbengröße eingesetzt wird. Wählen Sie anhand der eingestanzten Markierung der Zylinderbohrungsgröße am Zylinderblock die richtige Größe des Ersatzkolbens in der nachstehenden Tabelle.


*Siehe die nachstehenden Schemata für die Stellen, wo sich die eingestanzten Markierungen der Zylinderbohrungsgröße befinden.

| Motormodell | Markierung der Zylinderbohrungsgröße | Klassifizierung der Kolbengröße | Markierung der Kolbengröße |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 4G1, 4G9, 6A1, 4D5 | A | A | A |
| | B | B | Keine |
| | C | C | C |
| 4G6, 4D6 | I | A | A |
| | II | B | B oder keine |
| | III | C | C |
| 6G7 | I | A | A |
| | II | B | Keine |
| | III | C | C |


Bemerkungen

Die Markierung der Kolbengröße ist oben an einem Kolben eingestanz.


<4G1>




<4G9>




<6A1>



<4D5>



<4G6-4D6>



<6G7>

